

## Elenco ORDINANZE anno 2018

N.	NOMINATIVO	Data di nascita	Residenza	Ubicazione immobile	Descrizione dell'abuso	N. Ordinanza	Data Ordinanza	Tipo Ordinanze
<b>Febbraio</b>								
1	Cosentino Rossana	30/03/1987	via G. Fortunato n. 44/D	via G. Fortunato n. 44	Modifica ed ampliamento di n. 2 aperture per balconi in larghezza, di circa 50 cm ciascuna, rispetto a quelle originarie, nonché realizzazione di una nicchia in muratura avente dimensioni pari a mt. 0,60 x 2,10 ed una profondità di cm 20 circa al secondo piano	11	01/02/2018	Dem. Art. 34
2	Pupa Gaetano	07/11/1962	via Borgata San Francesco n. 2/A	via Delle Conchiglie	Superficie coperta pari a mq 25 circa, platea in c.a. e posa di un manufatto prefabbricato, completo in ogni parte, nonché in continuazione ed adiacente al prefabbricato, ha realizzato un manufatto in muratura con copertura in pannelli colbentati, completo in ogni parte, che occupa una superficie pari a mq 17 circa, entrambi si presentano ad un solo piano f.t., inoltre, anzitutto i due manufatti ha realizzato una tettoia in legno, con copertura in legno e rotoli di catrame, avente dimensioni pari a mt 6 x 4, la stessa posizionata sulla platea	14	08/02/2018	Dem. Art. 31
3	Chiodo Rosetta	01/09/1961	via F. Gullo n. 1	via Delle Conchiglie	Superficie pari a mq 75 circa, realizzazione di una platea in c.a., pilastatura e tamponatura perimetrale, mediante la messa in opera di mattoni forati e malta cementizia, di un primo piano f.t., allo stato privo di copertura	15	08/02/2018	Dem. Art. 31
4	D'Amico Maria Ilenia	07/05/1980	via Davide Layolo n. 7	via Nazioni Unite	Superficie pari a mq 120 circa, realizzazione di una platea in c.a., casseformi per la costruzione della pilastatura in c.a., di un primo piano f.t.	16	08/02/2018	Dem. Art. 31
5	Campisi Giovanni	10/02/1947	Via Prima Traversa Pironte n. 3	Via Pironte - loc. Papanice	Superficie coperta pari a mq 130 circa, secondo piano f.t., realizzato su manufatto già esistente. Costruzione di struttura portante in c.a. (pilastatura in c.a.) e copertura, sfalzata, in legno che si presenta a falda. Realizzazione di un solaio in c.a., intermedio di minor superficie. Parzialmente tamponato con mattoni forati e malta cementizia, per un solo lato	17	09/02/2018	dem. Art. 27
6	De Fazio Giovanni	06/12/1960	via S.S. 106 Km 256	via S.S. 106 Km 256	Superficie pari a mq 70 circa, realizzazione di una platea in c.a., tamponatura perimetrale mediante la messa in opera di mattoni forati e malta cementizia, di un primo piano f.t., allo stato privo di copertura	18	09/02/2018	Dem. Art. 31
7	AIOSA Maria - De' Mare Michela - Valente Carmela Capalbo Raffaella Ciccu Tiziana eredi Bgnariol c/o sig. Bagnariol Massimiliano	20/11/1979 - 31/08/1945 - 01/01/1954 - 18/01/1949 - 05/03/1972 - 25/01/1972	via Roma 177 - via Santa Croce n. 1 - via C. Alvaro n. 27 - via Santa Croce n. 7 - via Santa Croce n. 7 - via Santa Croce civico 1	via Santa Croce (edificio ex Pertusola) n. 1	Interdizione accesso ai luoghi e Lesioni a tutti muri interni e perimetrali e cedimento fondale esistente	14	12/02/2018	Modifica Pericolo e Sgombero
8	arch. Romano' Antonio - arch. Romano' Manuela - Impresa Costruzioni Luchetta srl	23/01/1950 - 28/03/1979 -	via Antonio Gramsci n. 42, in qualità di Amministratore Unico della Immobiliare Pizzutti srl - via Firenze n. 52, in qualità di Amministratore Unico della Pizzutti real Estate	Piano di Lottizzazione Rejna 1 lotto 15, sito in via Posedonia	LOTTO 15 Piano Piano Garage Un tratto della parete lato ovest risulta realizzata obliqua anziché dritta; Piano Terra a) la tamponatura esterna lato ovest risulta spostata in avanti rispetto a quanto presentato, le dimensioni della banchina presente sullo stesso lato è stata ampliata, b) parte della tamponatura esterna sul lato sud risulta spostata in avanti, sulla rimanente non è stata realizzata l'apertura prevista, inoltre è variata la sagoma della banchina c) sul lato nord risulta realizzata una banchina Piano primo a) sul lato sud parte della parete perimetrale è stata realizzata a muro cieco anziché finestrata come da progetto, ed in prosecuzione della pilastatura sono state realizzate delle pareti b) in aderenza del lato est del vano ascensore stata realizzata una parete per coprire la canna fumaria d) sul lato ovest in corrispondenza del vano scala è stata realizzata un piccolo solaio	19	15/02/2018	Sosp. Lavori
9	Pizzutti Luigi e Pizzutti Francesco	20/01/1961 - 06/02/1964	via Antonio Gramsci n. 42, in qualità di Amministratore Unico della Immobiliare Pizzutti srl - via Firenze n. 52, in qualità di Amministratore Unico della Pizzutti real Estate	via C.so Mazzini - via Firenze	Recinzione di cantiere via C.so Mazzini - via Firenze	20	15/02/2018	Demolizione art. 27
10	Richichi Alessio	21/10/1989	via Pietà n. 56 - Papanice	via Pietà n. 56 Papanice	Realizzazione di un gradino in cemento avente dimensioni pari a mt. 1,20 x 1,40 ed uno spessore di 15 cm circa	23	23/02/2018	Demolizione art. 27
<b>Marzo</b>								
11	Passalacqua Leonardo	17/02/1972	via Acquabona snc	via Acquabona snc	Realizzazione di una recinzione su di un muretto alto circa 60 cm, già esistente, che ricade su suolo pubblico, mediante la messa in posa di blocchetti in cemento avente dimensioni di mtl 8,00 x mtl 2,00 circa e raggiunge un'altezza complessiva di mt 1,80 circa	24	13/03/2018	Demolizione art. 27
12	Scarriglia Valentino	23/06/1977	via Dei Granai n. 110	via G. Terranova n. 34	Cornicione pericolante	25	13/03/2018	Sanzione
13	De Sole Dante	24/03/1948	via G. B. Pergolesi n. 5 (Condominio 7° Montedison)	via G. B. Pergolesi n. 5 (Condominio 7° Montedison)	Caduta calcinacci	26	13/03/2018	Sanzione
14	Grillo Domenico	14/07/1973	studio in Crotone alla via Torino n. 119/A	via T. Campanella n. 30 (Vico Chiuso)	Cornicione pericolante	27	13/03/2018	Sanzione
15	Liotti Eliseo	12/10/1963	via Saffo n. 53, con studio sito alla via Carrara n. 21	via Giovanni Paolo II n. 48	Lesione intonaco sottobalcone	28	13/03/2018	Sanzione
16	Martire Alfonso - Riga Salvatore - Greco Anna - A.T.E.R.P.	07/08/1981 - 02/01/1927 - 25/03/1942	via I° Taversa Libertà n. 1 - via P.zza Umberto I° civico 49/50	via I° Taversa Libertà n. 1	Caduta cornicione	29	13/03/2018	Sanzione
17	A.T.E.R.P.		Piazza Umberto I° nn. 49/50	via Don Giuseppe Puglisi n. 13/D	Cornicione e sottobalcone pericolante	30	13/03/2018	Sanzione
18	Federico Alfredo	13/08/1960	via Francesco Nigro n. 1	via Aston località Campione	Appezamento di terreno pari ad una superficie di mq 450 circa, predisposizione dell'area per la colata di cemento, mediante riempimento della stessa con ciottolame e la messa in posa di ferro, installazione di pozzetti in cemento prefabbricato finalizzati alla fornitura di servizi	31	13/03/2018	Demolizione art. 27
19	Manetti Leonardo	25/01/1970	via Trav. III Acquabona snc	via Acquabona snc	Tamponatura perimetrale di una recinzione già esistente, mediante la messa in posa di blocchetti in cemento avente dimensioni di mtl 11,00 x mtl 4,00 circa ed altezza di mt. 1,90 circa. La stessa recinzione, già esistente era stata realizzata su suolo pubblico mediante la costruzione di un cordolo in cemento e pannelli precompressi in cemento che raggiungeva un'altezza complessiva di mt 1,65 circa	38	05/04/2018	Demolizione art. 27
20	Bozsar Erzsebet	24/05/1984	Gemmano (RN) in via Castello Onferno n. 21 domiciliata via Fiume Esaro n. 32	via Fiume Esaro n. 32	Un manufatto abusivo che si presenta ad un solo piano f.t., in adiacenza ad un immobile già esistente, mediante la costruzione della tamponatura perimetrale con mattoni forati e malta cementizia e copertura in pannelli colbentati, su di una superficie coperta pari a mq 30 circa	39	27/03/2018	Demolizione art. 27

21	A.T.E.R.P.		Piazza Umberto I° nn. 49/50	via I Trav. G. Di Vittorio n. 1	Tegole pericolanti poste sul tetto del fabbricato e di garantire l'eliminazione dell'infiltrazione di acqua all'interno dell'appartamento	26	29/03/2018	Pericolo
22	A.T.E.R.P.		Piazza Umberto I° nn. 49/50	via E. Mastracchi n. 15	Caduta cornicione pericolante da un immobile	27	29/03/2018	Pericolo
<b>Aprile</b>								
23	Alosa Maria	20/11/1979	studio via A. Tedeschi n. 65	via Giuseppe Cosentino n. 102	Caduta di parti di intonaco da un balcone	33	05/04/2018	Pericolo
24	Nicoletta Francesca, Valente Rosa, Puia Anna, Lanzo Federico e Ristagno Vincenzo, Suppa Nicola e Suppa Davide, Scerra Francesco e Lombardo Ornella, Esposito Maurizio, Sciarrotta Rosina	30/08/1960, 24/05/1938, 22/02/1957, 02/01/1959, 15/05/1981, 29/03/1992, 09/02/1961, 17/12/1971, 01/09/1977, 17/03/1939	via C. Amatruda n. 18, via Pizzicagnoli n. 36, via Piazza Villaroja civico 2, via E. De Filippo civico 9, Piazza Villaroja civico 5, via Dei Mugghetti civico 12, via Piazza Villaroja civico 5, via Vico La Camera civico15, Piazza Villaroja civico 5	Piazza Villaroja	Dissesto statico all'immobile	34	05/04/2018	Pericolo
25	Siniscalchi Nicola e Ranieri Angela	02/05/1967, 14/03/1934	via Don Luigi Sturzo, civico 1, 00040 Marino di Roma, via Discesa Fosso civico 39/41	via Discesa Fosso nn. 39/41	Caduta di parti del cornicione del balcone posto al secondo piano fuori terra dall'immobile	35	05/04/2018	Pericolo
26	A.T.E.R.P.		Piazza Umberto I° nn. 49/50	via G. Di Vittorio n. 1/O	Caduta intonaco su alcune pignatte del sottito di copertura dell'ultimo piano dell'edificio di civile abitazione	36	05/04/2018	Pericolo
27	Milano Oscar	02/12/1966	studio sito in via Firenze n. 14	via Corradino Amatruda n. 4	Distacco di intonaco da sotto - balconi dall'edificio	37	05/04/2018	Pericolo
28	Petrolo Agata, Petrolo Ilario, Petrolo Rosa, Petrolo Isabella, Petrolo Vincenzo	16/08/1959, 04/08/1952, 10/10/1954, 01/04/1964,25/04/19	via Borgata San Francesco civico 18, Genova alla via Terpi civico 24, San Giovanni di Casarsa (Pordenone) alla via Bainsizza civico 2	via F. A. Lucifero n. 40	Caduta parti di intonaco e sottobalconi all'immobile	38	05/04/2018	Pericolo
29	Eliodoro Elena, Ferraro Lanfranco, Montesanto Vincenzo, Caligiuri Giovannina, Muscò Giuseppe, Voce Luciano, Voce Giuseppe	13/12/1921 - 11/01/1951 - 12/10/1947 - 06/01/1944 - 13/12/1961 - 26/11/1938 - 03/02/1931	via Corso Mazzini n. 28 - via A. Meucci n. 45	via Corso Mazzini n. 28	Distacco di parti di intonaco dalla facciata e sottobalconi all'immobile	43	13/04/2018	Pericolo
30	Arcuri Maria e Arcuri Gaetano	03/07/1965 - 16/01/1967	via Emilia est n. 26 - Parma, domiciliata in Crotone alla C.da Poggio Pudano - C.da Poggio Pudano	via Cina - Loc. Farina	Svincolo e annullamento ordinanze	50	12/04/2018	Svincolo e Annullamento al Patrimonio comunale
31	Siniscalchi Nicola - gestore del "Ristorante la Cambusa"	14/09/1974	via Inghilterra n. 17	via C. Colombo n. 20	Una struttura in legno bullonata alla pavimentazione, allo stato priva di copertura, avente dimensioni pari a mtl 4,00 x mtl 3,00, h 2,20 circa, nonché, posizionato, su di un lato della medesima opera, una grondaia in alluminio sul terrazzo dell'attività "Ristorante la Cambusa"	54	13/04/2018	Dem. Art. 35
<b>Maggio</b>								
32	Cacozza Maria	22/11/1963	via S. Giovanni della Croce n. 3/E	via S. Giovanni della Croce n. 3	Realizzazione di una tettoia con copertura in legno e struttura portante in legno, bullonata al suolo, avente dimensioni pari a mtl 4 x mtl 4 circa di cui mtl 2 x mtl 2 circa, chiusi con infissi e pannelli in legno", in un'area recintata pertinenza l'appartamento di proprietà	62	16/05/2018	Dem. Art. 27
33	Treccozzi Michele e Graziano Teresa	11/02/1932 - 10/09/1942	L.go Umberto I° civico 53 - via Giovanni Paolo II civico 19	via Suriano n. 4 - via vico Filanda snc	Due unità immobiliari adibite a luoghi di culto Islamico con diversa destinazione d'uso categoria C/1 (negozi e botteghe), anziché E/7 fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti	63	16/05/2018	Sanz. Art. 37
34	Vizza Rita Eleonora, Carcararo Maria, Pacifico Chiara, Iozzi Sebastiano	20/12/1953 - 28/08/1979 - 04/10/1973 - 15/06/1977	S. Giovanni della Croce n. 3/A	via S. Giovanni della Croce n. 3	Realizzazione di una struttura portante in ferro, bullonata al suolo, allo stato priva di copertura, avente dimensioni pari a mtl 16 x mtl 5 circa", nell'area condominiale recintata a servizio del fabbricato	65	16/05/2018	Dem. Art. 27
35	Perna Sabrina	15/07/1985	S. Giovanni della Croce n. 3/E	via S. Giovanni della Croce n. 3	Realizzazione di una tettoia con copertura in legno e struttura portante in legno, bullonata al suolo, avente dimensioni pari a mtl 6 x mtl 5 circa di cui mtl 2 x mtl 6 circa, chiusi con infissi metallici e pannelli in alluminio", in un'area recintata pertinenza l'appartamento di proprietà	66	16/05/2018	Dem. Art. 27
36	Sarpi Giuseppe	25/11/1960	Viale A. Gramsci n. 146	Viale A. Gramsci n. 146	Due balconi pericolanti posti al primo piano fuori terra	57	23/05/2018	Pericolo
37	Isabella Vittorio, Liotti Eliseo	09/05/1945 - 12/01/1963	via Firenze civico 185 - studio alla via Carrara civico 21	via Fienze n. 134	Caduta nel box di diverse parti di intonaco e relative pignatte dal soffitto, con deterioramento dei travetti in diverse zone fino al ferro e su una parete, grossa lesione dal soffitto fino al pavimento e avvallamento del pavimento al piano soprastante corrispondente al box	58	23/05/2018	Pericolo
38	Anania Salvatore, Mangano Antonio, Muscò Michele	17/07/1962 - 23/09/1935 - 02/07/1935	via Renato Guttuso n. 11 studio sito in Crotone alla via Roma n. 148 - Nazioni Unite n. 73 - via I° Maggio civico 25	via Torino n. 129	La parte del solaio dell'autorimessa posta al piano interrato, in corrispondenza delle griglie di aereazione, che in alcuni tratti risulta gravemente danneggiato con avanzata ossidazione delle armature prive di copriferro e conseguente netta diminuzione della capacità portante dello stesso, pericolo, per "La parte fuori terra della struttura, che presenta un avanzato e grave stato di deterioramento di tutta la facciata, con particolare riferimento ai cornicioni e ai sottobalconi.	59	23/05/2018	Pericolo
39	Sulla Maria eredi Barillari	01/01/1936		Loc. Campione	Sgombero da persone e cose - entro e non oltre giorno 10.06.2018 - a propria cura e spesa, dell'immobile abusivamente realizzato, identificato al Catasto al Foglio n.59 Part.472 sub.3 - 4 - 5 alla demolizione e al ripristino dello stato originario dei luoghi	73	30/05/2018	Sgombero/Dem. Art. 27
40	Clericò Maria eredi Procopio	08/07/1920		Loc. Campione	Sgombero da persone e cose - entro e non oltre giorno 10.06.2018 - a propria cura e spesa, dell'immobile abusivamente realizzato, identificato al Catasto al Foglio n.59 Part.472 sub. 1 demolizione e al ripristino dello stato originario dei luoghi	74	30/05/2018	Sgombero/Dem. Art. 27
41	Ferrise Teresa eredi Rizzo	12/06/1924		Loc. Campione	Sgombero da persone e cose - entro e non oltre giorno 10.06.2018 - a propria cura e spesa, dell'immobile abusivamente realizzato, identificato al Catasto al Foglio n.59 Part.472 sub. 2 demolizione e al ripristino dello stato originario dei luoghi	75	30/05/2018	Sgombero/Dem. Art. 27
42	Torromino Antonia eredi Picari	01/12/1926		Loc. Campione	sgombero da persone e cose - entro e non oltre giorno 10.06.2018 - a propria cura e spesa, dell'immobile abusivamente realizzato, descritto in premessa e identificato al Catasto al Foglio n.59 Part.475 sub.1-2 demolizione e al ripristino dello stato originario dei luoghi	77	30/05/2018	Sgombero/Dem. Art. 27

43	Scervo Maria eredi Arcuri	10/01/1935		Loc. Campione	sgombero da persone e cose - entro e non oltre giorno 10.06.2018 - a propria cura e spesa, dell'immobile abusivamente realizzato, descritto in premessa e identificato al Catasto al Foglio n.59 Part.473 sub.1-2-3 demolizione e al ripristino dello stato originario dei luoghi	78	30/05/2018	Sgombero/Dem. Art. 27	
44	Talarico Maria	03/03/1934	Via I° Maggio n.65	Loc. Campione	sgombero da persone e cose - entro e non oltre giorno 10.06.2018 - a propria cura e spesa, dell'immobile abusivamente realizzato, descritto in premessa e identificato al Catasto al Foglio n.59 Part.473 sub.4-5 e demolizione e al ripristino dello stato originario dei luoghi	79	31/05/2018	Sgombero/Dem. Art. 27	
45	Taschera Caterina	16/12/1959	Via Ipazia n.5	Loc. Campione	sgombero da persone e cose - entro e non oltre giorno 10.06.2018 - a propria cura e spesa, dell'immobile abusivamente realizzato, identificato al Catasto al Foglio n.59 Part.473 sub.6 e demolizione e al ripristino dello stato originario dei luoghi	80	31/05/2018	Sgombero/Dem. Art. 27	
46	Gentile Giuseppina e Stigliano Sandra	25/07/1934 - 27/05/1969	Via G.Paolo II n.48 - Via Morelli n.25	Loc. Campione	sgombero da persone e cose - entro e non oltre giorno 10.06.2018 - a propria cura e spesa, dell'immobile abusivamente realizzato, identificato al Catasto al Foglio n.59 Part.474 sub.7 e alla demolizione e al ripristino dello stato originario dei luoghi	81	31/05/2018	Sgombero/Dem. Art. 27	
<b>Giugno</b>									
47	Giuda Giuseppina	15/08/1951	Via degli Svevi n.6	Loc. Campione	sgombero da persone e cose - entro e non oltre giorno 10.06.2018 - a propria cura e spesa, dell'immobile abusivamente realizzato, identificato al Catasto al Foglio n.59 Part.474 sub.6 e demolizione e al ripristino dello stato originario dei luoghi	82	01/06/2018	Sgombero/Dem. Art. 27	
48	Gentile Maria	17/08/1951	Via Mastracchi n.9	Loc. Campione	sgombero da persone e cose - entro e non oltre giorno 10.06.2018 - a propria cura e spesa, dell'immobile abusivamente realizzato, identificato al Catasto al Foglio n.59 Part.474 sub.5 e demolizione e al ripristino dello stato originario dei luoghi	83	01/06/2018	Sgombero/Dem. Art. 27	
49	Gentile Carmela	11/10/1948	Via degli Svevi n.4	Loc. Campione	sgombero da persone e cose - entro e non oltre giorno 10.06.2018 - a propria cura e spesa, dell'immobile abusivamente realizzato, identificato al Catasto al Foglio n.59 Part.474 sub.4 e demolizione e al ripristino dello stato originario dei luoghi	84	01/06/2018	Sgombero/Dem. Art. 27	
50	Villirillo Alfonso	16/01/1951	Bellusco (MB) - Via Tonale n.2	Loc. Campione	sgombero da persone e cose - entro e non oltre giorno 10.06.2018 - a propria cura e spesa, dell'immobile abusivamente realizzato, identificato al Catasto al Foglio n.59 Part.474 sub.1 e demolizione e al ripristino dello stato originario dei luoghi	85	01/06/2018	Sgombero/Dem. Art. 27	
51	Russo Eleonora	27/10/1957	Via Cutro n.121	Loc. Campione	sgombero da persone e cose - entro e non oltre giorno 10.06.2018 - a propria cura e spesa, dell'immobile abusivamente realizzato, identificato al Catasto al Foglio n.59 Part.474 sub.2 e 3 e demolizione e al ripristino dello stato originario dei luoghi	87	01/06/2018	Sgombero/Dem. Art. 27	
52	Gabriele Valentina - amm. Gusta e Compri Salumeria della soc. GAM s.r.l.	13/11/1982	Via S. Mamistra - Fiume Freddo Bruzio	Viale Gramsci antistante Il civico 22	Realizzazione del gazebo con struttura pesante in legno 27 mq circa e relativa pedana in legno	88	01/06/2018	Dem. Art. 27	
53	Federico Alfredo - Suppa Maria- Ciampà Francesca - Barillari Giuseppe	13/08/1960 - 22/04/1982 - 16/09/1986 - 18/10/1986	Via Francesco Nigro n. 1 - via Nazioni unite n. 99 - via Ungheria n. 3 - via Corsica n. 19	Via Aston località Campione	occupa una superficie coperta pari a mq 66 circa, ed adiacente allo stesso è stata costruita una tettoia con pilastri in ferro e copertura con pannelli coibentati che occupa una superficie pari a mtl 5 x 12 mtl, fissati su platea in cemento. Un secondo manufatto che occupa una superficie di mq 30 circa, realizzato con struttura portante in ferro e pannelli coibentati, ed in adiacenza allo stesso è stata costruita una tettoia con pilastri in ferro e copertura con pannelli coibentati avente dimensioni pari a mtl 5 x 5 mtl, fissate su platea in cemento. Realizzazione di una recinzione di muri di contenimento in c.a., che racchiude un perimetro di mtl 15 x 22 mtl circa ed una altezza di 1,00 mtl circa	89	01/06/2018	Dem. Art. 31	
54	Talarico Emilia erede Russo Luca	30/3/1939	Via II Trav. S. Leonardo n.11	Loc. Campione	sgombero da persone e cose - entro e non oltre giorno 12.06.2018 - a propria cura e spesa, dell'immobile abusivamente realizzato, descritto in premessa e identificato al Catasto al Foglio n.59 Part.474 sub.3 e demolizione e al ripristino dello stato originario dei luoghi	90	08/06/2018	Sgombero/Dem. Art. 27	
55	Russo Eleonora	27/10/1957	Via Cutro n.121	Loc. Campione	sgombero da persone e cose - entro e non oltre giorno 10.06.2018 - a propria cura e spesa, dell'immobile abusivamente realizzato, identificato al Catasto al Foglio n.59 Part.474 sub. 2 e demolizione e al ripristino dello stato originario dei luoghi	91	08/06/2018	Rettifica all'ord. N. 87/18	
56	CIMINO Salvatore	24/06/1970	Via Hera Lacinia n. 64	Capocolonna	Realizzazione di nr 1 piazzola in calcestruzzo di nuova realizzazione dalle dimensioni di circa 25 metri quadrati, con altezza di cm. 50; nr 1 piazzola in calcestruzzo di nuova realizzazione di circa 70 metri quadrati, con altezza di cm. 50, poste sui due lati all'ingresso lato mare; nr 1 platea in cemento di nuova realizzazione dalle dimensioni di circa 80 metri quadrati con spessore di 15 centimetri; nr 1 muro in blocchetti di cemento di nuova realizzazione dalle dimensioni di circa 15 metri lineari di lunghezza, con altezza di metri 2,60; ristrutturazione di nr 3 fabbricati esistenti con rifacimento intonaco e divisioni interne, rifacimento dei tetti, con coperture coibentate (finito tegole) e ripristino di una pista da ballo esistente, dalle dimensioni di circa 25 metri quadrati, con getto di calcestruzzo di 10 cm di spessore	92	12/06/2018	Sosp. Lavori	
57	Bozzar Erzsebet	24/05/1984	Gemmano (RN) in via Castello Onferno n. 21 domiciliata via Fiume Esaro n. 32	via Fiume Esaro n. 32	Realizzazione e completamento di un manufatto abusivo che si presenta ad un solo piano f.t., in adiacenza ad un immobile già esistente su di una superficie coperta pari a mq 30 circa	95	25/06/2018	Demolizione art. 31	
58	Buonaccorso Arturo Antonio	12/06/1962	via Puccini n. 25	via V° Traversa Reggio n. 5	Caduta calcinacci	79	28/06/2018	Pericolo	
59	Scida Guerino	21/05/1952	via V. Veneto n. 136	via Giovan Battista Pergolesi n. 9	Caduta calcinacci	80	28/06/2018	Pericolo	

60	Guerriera Maria	29/05/1965	via Il Trav. Sibar's n. 2	via Scarlatti n. 3	Cornicione e sottobalcone pericolante	81	28/06/2018	Pericolo
<b>Luglio</b>								
61	Minniti Saverio	16/01/1949	via Delle Sequoie n. 4	via Delle Sequoie n. 4	Ampliamento sfalsato di casa Colonica che si presenta a due piani f.t., di mq. 60 circa del primo piano f.t. ed ampliamento del secondo piano f.t., di circa 35 mq., completi in ogni parte	98	11/07/2018	Ing. Art. 31
62	Passalacqua Armando	04/02/1947	via 3° Trav. Acquabona snc	via Del Gesù (zona rom) - Crotone	realizzazione su suolo pianeggiante, di una baracca in lamierato, con copertura in pannelli di lamierato, adibita a deposito di materiale/attrezzi, avente dimensioni pari a mtl 10,00 x 2,00 mtl circa ed altezza di mt 2,00 circa del piano di calpestio	99	11/07/2018	Dem. Art. 27
63	Leto Simona	12/07/1974	via Nazioni Unite n. 146	via Nazioni Unite n. 146	realizzazione di un manufatto, in muratura semplice, mediante la messa in posa di blocchetti in cemento, per due lati a ridosso di una recinzione sempre in blocchetti di cemento, avente dimensioni pari a mtl 2,30 x 2,30 ed altezza mtl 2,10 circa, allo stato privo di copertura, adibito a deposito attrezzi	100	11/07/2018	Sosp. Lavori
64	India Fabio	16/02/1976	Isola di Capo Rizzuto alla via Galeazzo n. 7	via Ada Negri civico 4	chiusura di una veranda in ampiezza, pertinente l'appartamento di proprietà, posto al secondo piano, mediante la messa in opera di infissi in alluminio anodizzato e vetri, serrande plastificate, avente dimensioni pari a mtl 4,00 x mtl 2,50 circa, su di un preesistente muretto di parapetto della medesima veranda	101	11/07/2018	Dem. Art. 34
65	Spatafora Giovanni	30/04/1954	via Breslavia n. 2	via Breslavia n. 2	Manufatto in legno, adibito a deposito attrezzi, realizzato nel giardino di pertinenza dell'appartamento di proprietà, ancorato per un lato alla parete esterna della propria abitazione, mentre, gli altri lati sono tamponati in legno con copertura sempre in legno, avente dimensioni pari a mtl 2,5 x 2,00 mtl ed altezza mtl 2,5 circa	104	23/07/2018	Dem. Art. 34
<b>Agosto</b>								
66	Gabriele Valentina - amm. Gusta e Compri Salumeria della soc. GAM s.r.l.	13/11/1982	via S. Mamistra - Fiume Freddo Bruzio	viale Gramsci antistante il civico 22	Realizzazione del gazebo con struttura pesante in legno 27 mq circa e relativa pedana in legno	111	08/08/2018	REVOCA
<b>Settembre</b>								
<b>Ottobre</b>								
67	Arcuri Maria e Arcuri Gaetano altri e Bubba	03/07/1965 - 16/01/1967	via Emilia est n. 26 - Parma, domiciliata in Crotone alla C.da Poggio Pudano - C.da Poggio Pudano	via Cina - Loc. Farina	Un fabbricato composto da sei piani f.t.	121	02/10/2018	Ing. Art. 31
68	Mercurio Bruno	10/06/1965	Piazza Sant'Angelo civico 18	Piazza Sant'Angelo civico 7	Un cancello in ferro posto all'interno di una corte "condominiale"	122	02/10/2018	Rimozione art. 37
69	Grillo Domenico	14/07/1973	via Torino n. 119/A	via Domenico Scarlatti n. 1	Caduta calcinacci	126	02/10/2018	Pericolo
70	Grillo Domenico	14/07/1973	via Torino n. 119/A	via T. Campanella n. 17	Caduta intonaco sottobalconi	127	02/10/2018	Pericolo
71	Arcuri Francesca, Riganello Giovanni, Panucci Angela e Panucci Rita, Oliverio Salvatore, Pace Salvatore, Villirillo Antonia, Villirillo Ercole, A.T.E.R.P.	03/07/1965 - 16/01/1967 - 19/06/1966 - 05/02/1969 - 27/05/1966 - 09/09/1966 - 31/05/1931 - 26/10/1995 - 19/11/1963	via G. Da Fiore civico 3-7, via Russia civico 3, viale Gramsci civico 136, via P.zza Umberto I° civico 49/50	via G. Da Fiore civico 3 (ex civico 7)	Caduta calcinacci	128	02/10/2018	Pericolo
72	CANALE 19		Loc. Mrgherita - Canale 19	Loc. Mrgherita - Canale 19	Sgombero abitazioni Canale 19 Località Margherita	124	05/10/2019	Sgombero/Pericolo
73	Battaglia Gaetano	10/11/1964	via San Giovanni della Croce n. 28	via via San Giovanni della Croce in località Farina	Revoca 392 del 24 settembre 2002 e n° 504 del 14 novembre 2002, disponendo lo svincolo totale della particella n. 2735 sub 1 (ex particella 1405) identificata al foglio di mappa 51	131	30/10/2018	Svincolo
74	Clemeno Teresa	30/01/1971	via Reggio V° Trav. Civico 7	via Viale Antonio Gramsci n. 278	Trasformazione del box posto al piano terra, in un locale adibito a civile abitazione con annesso vano bagno	132	30/10/2018	Dem. Art. 27
75	Passalacqua Domenico	04/01/1985	via G. Carducci civico 34	via G. Carducci civico 34 (ex via Acquabona)	realizzazione di ampliamento a manufatto già esistente, mediante la costruzione di una veranda, con tamponatura perimetrale in muratura semplice, struttura in cartongesso/legno e vetri che poggiano sul muretto della veranda, realizzata su suolo pubblico, superficie coperta pari a mq 16 circa, compreso di copertura in pannelli coibentati e completo in ogni parte, con tinteggiatura esterna, infissi e porta	133	30/10/2018	Dem. Art. 27
<b>NOVEMBRE</b>								
76	Sisia Annibale, Liperoti Francesco, Vrenna Raffaele	02/02/1939 - 31/08/1946 - 09/02/1974	via Corso Mazzini civico 72 - via Giovanbattista Vico civico 1 - via G. Palatucci civico 14	angolo fra via Venezia civici 73/75 e via E. Scalfaro	Cornicione ed intonaco pericolante da un edificio a 2 piani f.t.	146	05/11/2018	Pericolo
77	Alessi Natale	20/05/1928	via Silvio Paternostro n. 47	via S. Paternostro civici 39/59	Marmi pericolanti dall'appartamento posto al secondo piano dall'edificio	147	05/11/2018	Pericolo
78	Riolo Raffaele	07/03/1970	via Dei Mille civico 6	via Venezia 117/d	Dissesto strutturale dei cornicioni dell'edificio	148	05/11/2018	Pericolo
79	Ella Domenico	06/02/1954	studio sito in Crotona alla via F. Le Rose civico 40	Via XXV Aprile n. 17	Cornicione e sottobalcone pericolante dall'edificio	149	05/11/2018	Pericolo
80	Piscitelli Luigi	16/05/1970	via Provvidenza civico 70, con studio in Crotona alla via Dei Mille civico 6 c/o Arch. Perri Felice	via E. Morante civico 7	Cornicione e sottobalcone pericolante dall'edificio	150	05/11/2018	Pericolo
81	Brugellis Aldo			via Il Trav. F. Coppi, frazione Papanice	corpo avanzato che presenta evidenti segni di distacco dal fabbricato principale e risulta in imminente pericolo in caso di cedimento del muro, con possibilità di effetti indotti anche sulla struttura principale. lo sgombero del materiale di risulta riguardante il corpo avanzato	151	05/11/2018	Pericolo
82	Bombardieri Nicola	01/04/1947	via Dei Japigi n. 6	via degli Itali n. 45 ed degli Ausoni n. 7 - Coop. Unitaria	una scannata con cerniere già strabi in via degli Itali n. 45 ed degli Ausoni n. 7, che presenta un distacco dal fabbricato derivato presumibilmente da un cedimento differenziato in fondazione, costeggiata da un muro visibilmente pericolante, che presenta evidenti lesioni strutturali	152	05/11/2018	Pericolo
83	Bombardieri Nicola	01/04/1947	via Dei Japigi n. 6	via Dei Japigi dal n. 2 al n. 4 - Coop. Unitaria	Intonaco e sottobalconi pericolanti dell'edificio sito in via Dei Japigi dal n. 2 al n. 4	153	05/11/2018	Pericolo
84	Tancredi Annibale, Scatzo Palmiro, Balzano Margherita	07/10/1980 - 08/08/1949 - 11/09/1944	via Cutro n. 31 - Firenze n. 65	via Cutro n. 31	Imbarco del solaio	137	22/11/2018	Revoca all'ord. N. 84/17
85	Bonifati Rosa Teresa	08/05/1934	Villa Sala civico 4	via Cambogia, angolo via Indonesia	Realizzazione della Tamponatura perimetrale, con intonaco al fino, di una Struttura già esistente, costituita da un solo piano f.t., che occupa una superficie coperta, pari a mq 190 circa, che precedentemente si presentava come struttura composta da pilastri in c.a., copertura in legno lamellare e muri perimetrali solo su due lati e successiva continuazione lavori con il completamento del manufatto in ogni parte, mediante la messa in posa di infissi alle aperture, porta d'accesso e tinteggiatura esterna (precedentemente intonaco al fino, allo stato, di colore azzurro)	138	22/11/2018	Dem. Art. 34
86	Milano Oscar	02/12/1966	studio sito in via Firenze n. 14	via Corradino Amatruda n. 4	Distacco di intonaco da sotto - balconi dall'edificio	139	22/11/2018	Pericolo

87	Barca Carmine	13/02/1950	via Nazioni Unite civico 126	via Nazioni Unite civico 126	Realizzazione di n° 2 tettoie in legno, a ridosso del manufatto, con copertura in legno e tegole, struttura portante in legno, bullonata al suolo, aventi le seguenti dimensioni: - la 1° tettoia realizzata sul lato est del manufatto è pari a mtl 3,80 x 5,80 mtl circa; - la 2° tettoia costruita sul lato ovest è pari a mtl 9,60 x 3,30 mtl circa	140	22/11/2018	Dem. Art. 37	
88	Giungato Nicolina	20/08/1986	via Cina, civico 11	via Cutetto n. 23	Dimostrata alle CALA presentata in data 26/10/2018 prot. n. 00623551	141	22/11/2018	Sospensione Lavori	
89	Franco Lucia	27/01/1971	via Olanda n. 1	via Aston località Campione	Realizzazione di una passerella c.a., avente dimensioni pari a mtl 1,50 di larghezza, che fuoriesce dal piano di campagna di cm 40 circa, sulla quale è stata predisposta un'armatura in ferro e casseformi in legno per la colata del cemento, per la costruzione di n. 2 muri di contenimento in c.a., per un perimetro e su due lati, pari a mtl 18 x mtl 12 circa, avente altezza pari a mtl 3,00 circa	142	22/11/2018	Dem. Art. 27	
90	Ryllo Michele e Anania Salvatore	01/02/1959 - 17/07/1962	via Roma civico 128 - studio denominato "Anacond" sito in Crotone alla via Roma civico 148	via Roma n. 138	Distacco di parti di intonaco dal sottobalcone posto al sesto piano	162	27/11/2018	Pericolo	
91	Leto Vanda Maria	20/08/1934	via Il Trav. San Leonardo civico 28	via Emilio Buccarelli n. 42	Caduta calcinacci di un sottobalcone	163	27/11/2018	Pericolo	
92	Monizzi Maria Teresa - Grillo Domenico	12/10/1953 - 14/07/1973	via C. Colombo civico 97 - studio via Torino n. 119/A	via C. Colombo n. 97	Sottobalcone pericolante dall'edificio	164	27/11/2018	Pericolo	
93	Milano Oscar	02/12/1966	studio sito in via Torino civico 63	via Roma n. 129	Caduta calcinacci dal balcone dell'ultimo piano	165	27/11/2018	Pericolo	
94	Cozza Giuseppe	07/01/1956	via F. Fellini civico 7	via Corradino Amatruda n. 18	Cornicione e sottobalcone pericolante	166	27/11/2018	Pericolo	
95	Regalino Fabio	13/10/1955	studio denominato "Banca dei servizi srl" sito alla via Firenze civico 34	via Discesa Bastione Castello n. 81/D	Caduta calcinacci di un sottobalcone e di una pensilina di entrata condominiale	167	27/11/2018	Pericolo	
97	Passalacqua Armando	29/01/1957	via 3° Trav. Acquabona snc.	via Pastificio incrocio via G. Carducci (zona rom)	Realizzazione abusiva, su suolo pubblico, di una recinzione con pali in ferro e rete metallica lungo un percorso di 25 mtl circa con sbarra in ferro	143	28/11/2018	Dem. Art. 27	
<b>DICEMBRE</b>									
98	Passalacqua Carmelina	15/05/1956	via Acquabona snc 3° Trav.	via Acquabona snc 3° Trav.	manufatto abusivo ad un piano fuori terra e successiva Realizzazione di un secondo piano fuori terra, sul manufatto già esistente, che ricade su suolo pubblico, mediante la costruzione della tamponatura perimetrale con mattoni forati, malta cementizia e copertura in pannelli coltrentati, che racchiude una superficie pari a mq. 85 circa	148	03/12/2018	Dem. Art. 27	
99	Alecece Fabio ed altri			via Discesa Fosso civico dal n. 6	Cornicione pericolante dell'edificio di civile abitazione	174	05/11/2018	Pericolo	